

渠務建議圖



圖解：

- - - - 現有渠道（請看附件一）
- 現有沙井（請看附件一）
- - - 現有渠務署雨水收集渠（請看附件二）

致：

渠務署署長，

有關 DD106 Lot 688S.B. 申請的渠務建議，在 2021 已成功申請 (TPB/A/YL-KTS/880)，現因這次轉由本人申請，因此現呈上有關渠務建議書。因在 2021 年申請時已經把場內雨水經場內水渠引領到渠務署提供的雨水收集渠，而水渠會由 Lot 688S.B 再經 Lot 686RP(此地段也是我們祖堂請看附件三) 到貴署的雨水收集池(請看附件二)，而在這疫情其間，場內沒有任何改變，並可參閱附件一的最近照片。

鄧肇銘

19.2.2024

the Hoarding of the Application Site



1

Boundary of the Application Site (Eastern Side)



2


Boundary of the Application Site (Northeastern Side)

the Hoarding of the Application Site



3

Boundary of the Application Site (Northern Side)



4

Boundary of the Application Site (Northern Side)

the Hoarding of the Application Site




5

Boundary of the Application Site (Northwestern Side)




6


Boundary of the Application Site (Northwestern Side)



Details of U Channel




Section A-A





Details of Catchpit

Longitudinal Section



Plan





Section A - A